

UCHWAŁA Nr 37/26/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 lutego 2026 r.

w sprawie przeznaczenia środków na usunięcie usterek technicznych instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz wykonanie projektu obejmującego wszystkie elementy tej sygnalizacji

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), § 1 uchwały Nr 18/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażania zgody przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przeznaczyć kwotę do [REDAKTOWANO] złotych brutto (słownie: [REDAKTOWANO] złotych) na usunięcie usterek technicznych instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, wprowadzenie poprawek w dotychczasowej dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru oraz stworzenie projektu obejmującego wszystkie elementy tej sygnalizacji w pomieszczeniach stanowiących własność Naczelnej Izby Lekarskiej położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 110.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą pochodziły z budżetu biura Naczelnej Izby Lekarskiej.
3. Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej Grzegorza Mazura do zawarcia z firmą PAW-IZ Paweł Dąbrowski, ul. Mickiewicza 27C, 05-480 Karczew, NIP: 532-190-12-93 umowy o wykonanie prac, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W protokole z weryfikacji stanu technicznego istniejącego systemu sygnalizacji pożaru dla pomieszczeń Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 stwierdzono niezgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym, takie jak np. powtarzająca się numeracja czujek pożarowych, niezgodność numeracji zawartej w dokumentacji ze stanem faktycznym, niezgodność opisu pomieszczeń ze stanem faktycznym, wskazano również na usterki, takie jak błędne wykonanie zasilania sygnalizatorów, niepoprawnie poprowadzona instalacja systemu sygnalizacji pożaru nad sufitami podwieszanymi.

Konieczne jest zatem dokonanie poprawek w zakresie numeracji elementów SSP oraz opisu pomieszczeń, tak aby zgadzały się z projektem SSP uzgodnionym przez rzeczoznawcę p.poż. oraz ze stanem faktycznym. Konieczne jest ponadto usunięcie usterek technicznych instalacji SSP, a następnie przygotowanie projektu SSP obejmującego wszystkie elementy tego systemu w pomieszczeniach Naczelnej Izby Lekarskiej i uzgodnienie go z rzeczoznawcą p.poż.

SEKRETARZ

Grzegorz Wrona

WICEPREZES

Klaudiusz Komor